



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УСТЬ – БАКЧАРСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**
636404, Томская область, Чаинский район,
с. Усть-Бакчар, пер. Школьный, 5, строение 1
Тел./факс (838 - 257) – 35331
E-mail: ust-baksosh@mail.ru
от 30.11.2022 № 87
на № 21-2022 от 01.11.2022

Прокуратура Чаинского района Томской области

Прокурору Чаинского района советнику юстиции
М.В. Зыкову
с. Подгорное, ул. Советская 19

**О результатах рассмотрения представления прокуратуры Чаинского района от 01.11.2022
№ 21-2022 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности в организациях
с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних»**

На ваше представление от 01.11.2022 г. № 21-2022 сообщаем, что представление рассмотрено администрацией школы с участием помощника прокурора Чаинского района Е.М. Костяевой.

В целях устранения допущенных нарушений образовательным учреждением МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» проделана следующая работа:

1) По поводу отсутствия в здании пришкольного интерната инструкции по пожарной безопасности поясняем следующее: «Инструкция о мерах пожарной безопасности в пришкольном интернате ИПБ №10» утверждена приказом МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» от 07.09.2022 № 153/1-О, согласована с председателем ППО и рассмотренная на общем собрании работников (Протокол № 6 от 05.09.2022) в пришкольном интернате имеется, работники интерната с инструкцией ознакомлены. Заведующая пришкольным интернатом поясняет, что при проверке растерялась и не смогла найти инструкцию. (Копия инструкции прилагается на 4 листах в 1 экземпляре).

2) Во исполнение нарушения п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, а именно: со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией, сообщаем, что в настоящее время колпак на светильник восстановлен. (Фото светильника прилагается на 1 листе в 1 экземпляре)

3) Во исполнение нарушения п. 4.3.5. Свода правил «СП 9.13130.2009. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», а именно: в помещении котельной углекислотный огнетушитель не имеет раструба, сообщаем, что раструб на огнетушитель имеется и в короткий срок после выявления нарушения (в этот же день) восстановлен на огнетушитель. (Фото прилагается на 1 листе в 1 экземпляре).

4) Лицо, ответственное обеспечение пожарной безопасности в МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» Никитина Т.В., (назначенная приказом МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» от 01.09.2022 № 140/1-О «Об обеспечении противопожарной безопасности в МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ») за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению пожарной безопасности привлечено к дисциплинарной ответственности. (Приказ «О дисциплинарном взыскании» № 71-П от 16.11.2022 года). (Копия приказа прилагается в 1 экземпляре на 1 листе).

Директор

Л.А. Дукшта